

ASOCIAȚIA LOCUS
CIF: 38615380
asociatialocus@gmail.com
Str. strada Timiș, nr. 77B, Comuna Giroc, județul Timiș
RO17BTRLRONCRT0421032701 - Banca Transilvania



CĂTRE ROMSILVA,
În atenția domnului director Ion Tabugan,

Spre știință:
Domnului președinte al Consiliului Județean Caraș Severin, Romeo Dunca
Domnului primar al orașului Băile Herculane, Cristian Miclău

Subscrisa ASOCIAȚIA LOCUS, cu sediul în comuna Giroc, str Timiș, nr. 77B, jud. Timiș, cod fiscal nr. 38615380, cont bancar nr. RO17BTRLRONCRT0421032701, deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin d-na CHIRILĂ OANA - ȘTEFANIA, prin prezenta

CERERE

În baza *Protocolului de Colaborare* cu numărul de înregistrare 8779 din 04.04.2018 încheiat între U.A.T. ORAȘUL BĂILE HERCULANE și ASOCIAȚIA LOCUS, încheiat în baza HCL nr.24/27.03.2018, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale cuprinse în art.36, alin 7, lit A din Legea 215/2001, ce are ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și punerea în valoare a imobilului construcție - Baia Neptun - proprietatea Unității Administrativ Teritoriale, cuprins în CF 30374 Băile Herculane, sub nr. Top 49/B și nr cad 30374- C1, **Asociația Locus efectuează lucrări în regim de urgență**, propuse în conformitate cu Proiect nr. 17068/2017 - *Intervenții în regim de urgență pentru punerea în siguranță și îndepărtarea situației actuale de "Pericol Public" la clădirea "Băile Neptun" din orașul Băile Herculane, jud. Caraș-Severin (LMI: CS-II-m-A-11015).*

Baia Neptun, cod CS-II-M-A-11015 în Lista Monumentelor Istorice, fostă Baia "Regina Maria", băile termale cu bazine și cabine, Str. Izvorului, nr. 3-5 este realizată cu arhitectură în stil eclectic, cu fațade din cărămidă aparentă, iar la volumele mai înalte se remarcă finisaje și respectiv ornamentații mai pronunțate, realizate din tencuieli sau ipsoserii. Aceasta este delimitată formal de către versantul muntos în zona posterioară și de râul Cerna în zona fațadei principale.

Datorită faptului că versantul muntos nu este întreținut corespunzător și nu este igienizat, în urma sezonului ploios roci și trunchiuri de copaci se desprind și se prăbușesc peste imobilul monument istoric cauzând degradarea acestuia inclusiv din punct de vedere structural. (Anexa 1)

Menționăm faptul că Asociația Locus a efectuat o primă etapă a proiectului de punere în siguranță în noiembrie / decembrie 2019, iar de la acea dată a continuat atât strângerea de fonduri necesară finalizării proiectului, cât și efectuarea unor serii de lucrări de întreținere a monumentului ce se află astăzi într-un stadiu avansat de degradare. Pentru ca imobilul să fie securizat și pentru a se stopa degradarea acestuia este necesară efectuarea de lucrări de întreținere și stabilizare a versantului, întrucât acesta este una dintre cauzele degradării.

În conformitate cu cele menționate mai sus, **vă solicităm respectuos igienizarea și efectuarea unor lucrări de întreținere în regim de urgență a versantului** ce se regăsește în zona posterioară a clădirii monument istoric clasă A de interes național, întrucât acesta reprezintă un pericol și un factor de degradare pentru obiectivul istoric.

Adăugăm faptul că ne dorim colaborarea și crearea unui plan de intervenție împreună, de aceea vă asigurăm de tot sprijinul nostru din punct de vedere tehnic și logistic, în ceea ce privește alte date despre clădire sau accesul în zona respectivă.

Vă mulțumim anticipat,

05.07.2021

Oana-Ștefania Chirilă
Președinte Asociația Locus



Anexa 1, Relevu Fotografic











